


～ 設備が突発停止する理由とその対策方法とは？ ～

生産設備の突発停止

その原因の7割がコンポーネントの故障

なかでも一番故障が多いのは近接センサなんです...




E2ER
裏面①へ

E2E NEXT
裏面②へ



衝突



E2EW
裏面③へ

オムロンは故障主要因を解決し、
設備稼働効率向上を
提案できる商品をリリースしました！

①加工工程向け E2ER

◆耐油実力の革新

IP67G+オムロン耐油コンポーネント評価基準で
4年間※1故障しない安心をご提供。

※1オムロン独自の加速評価試験における実使用環境年数



※イメージ

②汎用工程向け E2E NEXT

◆長距離検出

従来比の**約2倍**。

検出余裕度が向上。振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい
ワークとの距離を確保でき、**衝突リスクを低減**




※M12の場合

③溶接工程向け E2EW

◆スパッタ耐性

従来比**60倍**の**スパッタ耐性**を実現し、センサ交換回数を削減。

◆鉄とアルミも同等の検出距離。



独自のフッ素樹脂コーティング技術により、スパッタ耐性が長期間、持続します。

access here for your information
<http://www.s-dream.net>

甲府営業所
055-228-2008

阪和営業所
073-436-4677

京滋営業所
075-325-1129

神姫営業所
078-919-0601

本社
06-6347-1710